



222709010007

检 验 报 告

No: 2022-1136W

样品名称 火灾报警系统

规格型号 /

委托单位 西安西核彩桥实业科技有限公司

检验类别 委 托 检 验

陕西省电子信息产品监督检验院



陕西省电子信息产品监督检验院

检 验 报 告

№: 2022-1136W

共 3 页 第 1 页

样品名称	火灾报警系统	型号规格	/	商 标	西核彩桥
受检单位	西安西核彩桥实业科技有限公司	生产单位	西安西核彩桥实业科技有限公司		
委托单位	西安西核彩桥实业科技有限公司	委托方 地 址	西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层		
样品数量	1 套	到样日期	2022.05.19		
送样人	张佳	样品接收 编号	2022-1136W-1#		
产品等级	合格品	检验项目	高温运行试验、低温运行试验		
样品状态	完好				
生产日期/ 原编号	生产日期/原编号: 无				
检验类别	委托检验	检验日期	2022.05.19~2022.05.20		
检验依据	GB/T 16838-2021 《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》 《火灾报警系统高低温运行试验大纲》				
检 验 结 论	依据 GB/T 16838-2021、《火灾报警系统高低温运行试验大纲》，对送检样品进行了检验。 所检项目符合试验大纲要求。  (检验报告专用章) 签发日期: 2022 年 05 月 23 日				
备注					

批准: 李增光

审核: 何江科

主检: 刘飞

陕西省电子信息产品监督检验院

检 验 报 告

№: 2022-1136W

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
			2022-1136W-1#	
1	高温运行试验	火灾报警控制器与接入回路的所有负载在(60±2)℃的环境下持续工作 4h, 试验期间火灾报警控制器与接入回路处于正常监视状态, 探测器不应发出报警信号或故障信号。试验后, 火灾报警控制器和负载不应发生破坏涂覆和腐蚀现象, 恢复 30min 后, 样品应能正常工作。	试验期间, 样品未发出报警信号和故障信号; 试验后, 未发生破坏涂覆和腐蚀现象; 恢复后, 手动报警按钮和火焰探测器报警正常, 声光警报器启动正常。	合格
2	低温运行试验	火灾报警控制器与接入回路的所有负载在(-20±2)℃的环境下持续工作 4h, 试验期间火灾报警控制器与接入回路处于正常监视状态, 探测器不应发出报警信号或故障信号。试验后, 火灾报警控制器和负载不应发生破坏涂覆和腐蚀现象, 恢复 30min 后, 样品应能正常工作。	试验期间, 样品未发出报警信号和故障信号; 试验后, 未发生破坏涂覆和腐蚀现象; 恢复后, 手动报警按钮和火焰探测器报警正常, 声光警报器启动正常。	合格

本页以下空白

陕西省电子信息产品监督检验院


检 验 报 告

№: 2022-1136W

共 3 页 第 3 页

样品实物图:

样品标签图:



火灾报警系统组成

序号	组件名称	组件型号	额定电压	系统组件数量
1	火灾报警控制器	JB-QB-CH9000	AC220V、DC24V	1 台
2	手动火灾报警按钮	J-SAP-M-SB8304	DC24V	2 只
3	点型红外火焰探测器	JTH-CH381Ex	DC24V	1 只
4	点型红外/紫外火焰探测器	JTH-CH836Ex	DC24V	1 只
5	智能输入/输出模块	KM8303	DC24V	1 只
6	智能输入模块	SM8301B	DC24V	1 只
7	火灾声光警报器	SG9306FS	DC24	1 只
8	火灾声光警报器	CH390Ex	DC24	1 只